

MCR

SAFETY

Europe

UK

CA

i

CE

EN

English

EU type examination carried out by:
SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland,
Notified Body Number (0598)

Model (s)

WL1089ND

UKCA assessment carried out by
SGS United Kingdom Limited - Rossmore Business Park,
Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, United
Kingdom (AB120)

Conforms To:
EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018,
EN407:2020, EN511:2006

These safety gloves satisfy the essential requirements of
Regulation (EU) 2016/425 and as brought into UK law and
amended.

Sizing
6 (XS) - 12 (XXXL)

MCR

SAFETY

Europe

UK

CA

i

CE

FR

Français

Corps de notification :
SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland,
Notified Body Number (0598)

Modèle (s) :
Conforme à :
WL1089ND
EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020,
EN511:2006

Tailles disponibles :

6 (XS) - 12 (XXXL)

Ces gants de protection satisfont aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425.

MCR

SAFETY

Europe

UK

CA

i

CE

ES

Español

Cuerpo notificado:
SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland,
Notified Body Number (0598)

Modelos:
Conforme a :
WL1089ND
EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020,
EN511:2006

Tamaños disponibles :

6 (XS) - 12 (XXXL)

Estos guantes de seguridad cumplen los requisitos esenciales del Reglamento (UE) 2016/425.

MCR

SAFETY

Europe

UK

CA

i

CE

DE

Deutsch

Benannte Stelle:
SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland,
Notified Body Number (0598)

Model(e):
Entspricht:
WL1089ND
EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020,
EN511:2006

Erhältliche Größen:

6 (XS) - 12 (XXXL)

Diese Schutzhandschuhe erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425.

MCR

SAFETY

Europe

UK

CA

i

CE

IT

Italiano

Organismo notificato:
SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland,
Notified Body Number (0598)

Modelli:
Conforme a:
WL1089ND
EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020,
EN511:2006

Dimensioni disponibili:

6 (XS) - 12 (XXXL)

Questi guanti di protezione soddisfano i requisiti essenziali della Normativa (UE) 2016/425.

MCR

SAFETY

Europe

UK

CA

i

CE

NL

Nederlands

Aangemelde instantie:
SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland,
Notified Body Number (0598)

Model(en):
Voldoet aan:
WL1089ND
EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020,
EN511:2006

Beschikbare formaten:

6 (XS) - 12 (XXXL)

Deze veiligheidshandschoenen voldoen aan de essentiële vereisten van Verordening (EU) 2016/425.

Performance For Intermediate Design			
Abrasion	4	(Max 4)	
Blade Cut	1	(Max 5)	
Tear	2	(Max 4)	
Puncture	1	(Max 4)	
TDM Blade Cut (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

EN407:2020,
Limited flame spread=X (0-4), Contact Heat= 1 (0-4), Convective Heat= X (0-4), Radiant Heat = X (0-4), Small splashes of molten metal = X (0-4), Large splashes of molten metal = X (0-4)

EN511:2006
Convective cold=2(0-4), Contact Cold=2 (0-4), Water Penetration=1 (X-1)

X = No Test

Instructions For Use

All purpose protective glove for use with no chemical, microbiological, or electrical hazards. As this product does not offer protection against flames, the gloves must not come into contact with naked flames. The gloves protect against contact heat for a maximum 100°C for not more than 15 seconds.

The glove may lose its insulation properties when becomes wet. Gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of out-most layer. Several parameters should be considered in the selection process of a glove that protects against cold, such as environment, individual conditions and occupation. Protection levels claimed only applies to the palm.

Gloves will not lose their mechanical properties for up to 5 years. This can be dependent on factors such as amount of use and providing the gloves are stored correctly.

Warning

Gloves should not be worn where there is a risk of entanglement in moving machinery. Check gloves for damage before use. If damaged please discontinue usage and replace with a new glove. Remove contaminants with damp cloth.

Product contains latex and accelerators which may cause irritation. In case of irritation discontinue use and seek medical advice.

A list of substances contained in the glove which are known to cause allergies shall be supplied upon request.

For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

Storage Instructions

Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.

Donning and Doffing

Hold with one hand and Insert the other. When the base of your thumb reaches the cuff of the glove begin to spread fingers and insert hand into glove. Pull glove cuff towards wrist to cover as much skin as possible and secure glove.

Pinch one glove at the wrist. Remove glove by pulling away from your body.

Parmelle Ltd T/A MCR Safety Europe
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall,
WS9 8BG, United Kingdom

t: +44 (0) 1922 457421

e: ask@mcrsafetyeurope.com
Declaration of Conformity
w: www.mcrsafetyeurope.com

Performance pour design intermédiaire			
Abrasion	4	(Max 4)	
Coupure	1	(Max 5)	
Déchirure	2	(Max 4)	
Piqûre	1	(Max 4)	
TDM Coupure (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

EN407:2020,
Propagation limitée des flammes=X (0-4), Chaleur au contact= 1 (0-4), Chaleur convective= X (0-4), Chaleur rayonnante = X (0-4), Petites éclaboussures de métal en fusion = X (0-4), Grandes éclaboussures de métal en fusion = X (0-4)

EN511:2006
Convective Froide=2(0-4), Contacte Froid=2 (0-4), La pénétration de l'eau=1 (X-1)

X = Aucun test

Instructions d'utilisation

Gant de protection tout usage pour une utilisation sans risque chimique, microbiologique ou électrique.

Ce produit n'offrant pas de protection contre les flammes, les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue. Les gants protègent contre la chaleur de contact à une température maximale de 100°C pendant 15 secondes au maximum.

Le gant peut perdre ses propriétés d'isolation s'il est mouillé. Des gants à deux couches ou plus : la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte dans le processus de sélection d'un gant qui protège contre le froid, tels que l'environnement, les conditions individuelles et la profession.

Les niveaux de protection déclarés ne s'appliquent qu'à la paume.

Les gants ne perdent pas leurs propriétés mécaniques pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans. Cela peut dépendre de facteurs tels que la quantité d'utilisation et le fait que les gants soient correctement stockés.

Avertissement

Les gants ne doivent pas être utilisé quand il y a un risque d'enchevêtrement dans les machines mobiles.

Vérifiez les gants pour des dommages avant toute utilisation. S'ils sont endommagés, veuillez arrêter de les utiliser et les remplacer par des nouveaux gants. Nettoyez les contaminants avec un chiffon humide.

Le produit contient du latex et y accélérateur qui peuvent causer une irritation. En cas d'irritation, arrêtez d'utiliser et consultez un médecin.

Une liste des substances contenues dans le gant connues pour causer des allergies sera fournie sur demande.

Instructions pour la conservation

Conserver dans un endroit frais, sec à l'abri du gel et du soleil.

Mettre et enlever

Tenez avec une main et insérez l'autre. Lorsque la base de votre pouce atteint la manchette du gant, commencez à écarter les doigts et insérez la main dans le gant. Tirez la manchette du gant vers le poignet pour couvrir autant de peau que possible et fixez le gant.

Pincez un gant au niveau du poignet. Enlevez le gant en le retirant de votre corps.

Rendimiento para diseño intermedio			
Abrasión	4	(4 máx.)	
Corte de cuchilla	1	(5 máx.)	
Lágrima	2	(4 máx.)	
Pinchazo	1	(4 máx.)	
TMD Corte de cuchilla (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

EN407:2020,
Propagación limitada de la llama=X (0-4), Calor de contacto= 1 (0-4), Calor convectivo= X (0-4), Calor radiante = X (0-4), Salpicaduras pequeñas de metal fundido = X (0-4), Salpicaduras grandes de metal fundido = X (0-4)

EN511:2006
Frio Convectivo=2(0-4), Contacto Frio=2 (0-4), La penetración del agua=1 (X-1)

X = No probar

Instrucciones de uso

Guante de protección multiuso para uso sin riesgos químicos, microbiológicos o eléctricos. Como este producto no ofrece protección contra las llamas, los guantes no deben entrar en contacto con una llama desnuda. Los guantes protegen contra el calor por contacto a un máximo de 100°C durante no más de 15 segundos.

El guante puede perder sus propiedades aislantes si se moja. Guantes con dos o más capas: la clasificación general no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa. En el proceso de selección de un guante que proteja contra el frío deben tenerse en cuenta varios parámetros, como el entorno, las condiciones individuales y la ocupación.

Los niveles de protección declarados sólo se aplican a la palma.

Los guantes no pierden sus propiedades mecánicas hasta pasados 5 años. Esto puede depender de factores como la cantidad de uso y siempre que los guantes se almacenen correctamente.

Advertencia

Los guantes no se deben utilizar donde haya riesgo de atrapamiento en maquinaria móvil. Compruebe si los guantes tienen algún daño antes de utilizarlos. Si están dañados, deje de utilizarlos y cámbielos por unos nuevos. Limpie el producto únicamente con un paño húmedo. El producto contiene látex y acelerantes que pueden provocar irritación. En caso de irritación, deje de utilizar el producto y acuda a un médico.

Una lista de sustancias contenidas en el guante, conocidas por causar alergias, debe proporcionarse bajo solicitud.

Instrucciones de almacenamiento

Guarde el producto en un lugar fresco y seco donde no hiele ni incida la luz directa del sol.

Colocación y extracción

Sostener con una mano e insertar la otra. Cuando la base de su pulgar alcance el puño del guante, comience a extender los dedos e inserte la mano en el guante. Tire del puño del guante hacia la muñeca para cubrir tanta piel como sea posible y asegure el guante.

Agarar un guante con dos dedos en la zona de la muñeca. Extraiga el guante tirando hacia fuera.

Leistung bei Zwischendesign			
Abriebfestigkeit	4	(Max 4)	
Schnittfestigkeit	1	(Max 5)	
Weiterreißfestigkeit	2	(Max 4)	
Durchstichkraft	1	(Max 4)	
TMD Schnittfestigkeit (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

EN407:2020,
Begrenzte Flammenausbreitung=X (0-4), Kontaktwärme= 1 (0-4), Konvektive Hitze= X (0-4), Strahlungswärme = X (0-4), Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls = X (0-4), Belastung durch große Mengen üssigen Metalls = X (0-4)

EN511:2006
konvektive Kälte=2(0-4), Kontakt Kälte=2 (0-4), Eindringen von Wasser=1 (X-1)

X = Kein Test

Gebrauchshinweise

Altzweck-Schutzhandschuh für den Einsatz ohne chemische, mikrobiologische oder elektrische Gefahren.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Flammen bietet, dürfen die Handschuhe nicht mit offenem Feuer in Berührung kommen. Die Handschuhe schützen gegen Kontakthitze von maximal 100°C für maximal 15 Sekunden.

Der Handschuh kann seine Isolationseigenschaften verlieren, wenn er nass wird. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. Bei der Auswahl eines Handschuhs, der vor Kälte schützt, sollten mehrere Parameter berücksichtigt werden, z. B. die Umgebung, die individuellen Bedingungen und der Beruf.

Die angegebenen Schutzstufen gelten nur für die Handfläche.

Handschuhe verlieren ihre mechanischen Eigenschaften bis zu 5 Jahre lang nicht. Dies kann von Faktoren wie der Häufigkeit der Benutzung und der richtigen Lagerung der Handschuhe abhängen.

Warnung

Bei Gefahr des Verfangens in beweglicher Maschinerie sollten keine Handschuhe getragen werden.

Handschuhe vor dem Einsatz auf Beschädigungen überprüfen. Bei Beschädigungen nicht weiter verwenden, gegen neue Handschuhe austauschen. Verunreinigungen mit einem weichen Tuch entfernen.

Produkt enthält Latex und Beschleuniger, die zu Reizungen führen können. Bei Auftreten von Reizungen Verwendung einstellen und ärztlichen Rat einholen.

Auf Anfrage wird eine Liste mit im Handschuh enthaltenen Stoffen zugesendet, von denen man weiß, dass sie Allergien verursachen.

Lagerungshinweise

Kühl und trocken lagern, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

An- und Ausziehen

Mit einer Hand festhalten und die andere Hand hineinstecken. Sobald Ihre Daumenwurzel die Manschette des Handschuhs erreicht, spreizen Sie Ihre Finger und stecken Sie Ihre Hand in den Handschuh. Ziehen Sie die Manschette des Handschuhs bis zum Handgelenk hoch, sodass möglichst viel Haut abgedeckt wird, und fixieren Sie den Handschuh.

Klemmen Sie einen Handschuh am Handgelenk ein. Ziehen Sie den Handschuh von Ihrem Körper weg ab.

Prestazioni per progetto intermedio			
Abrasioni	4	(Max 4)	
Taglio di lama	1	(Max 5)	
Usura	2	(Max 4)	
Foratura	1	(Max 4)	
TMD Taglio di lama (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

EN407:2020,
Diffusione limitata della fiamma=X (0-4), Calore per contatto= 1 (0-4), Calore convettivo= X (0-4), Calore radiante = X (0-4), Piccoli spruzzi di metallo fuso = X (0-4), Grandi spruzzi di metallo fuso = X (0-4)

EN511:2006
Convettivo A Freddo=2(0-4), Contatto a freddo=2 (0-4), Penetrazione dell'acqua=1 (X-1)

X =Nessun test

Istruzioni per l'uso

Guanto protettivo multiuso per l'uso in assenza di rischi chimici, microbiologici o elettrici.

Poiché questo prodotto non offre protezione contro le fiamme, i guanti non devono entrare in contatto con fiamme libere. I guanti proteggono dal calore di contatto per un massimo di 100°C per non più di 15 secondi.

Il guanto può perdere le sue proprietà isolanti quando si bagna. Per i guanti a due o più strati, la classificazione complessiva non riflette necessariamente le prestazioni di uno strato più esterno. Nel processo di selezione di un guanto che protegge dal freddo si devono considerare diversi parametri, come l'ambiente, le condizioni individuali e l'occupazione.

I livelli di protezione dichiarati si applicano solo al polmo.

I guanti non perdono le loro proprietà meccaniche fino a 5 anni. Ciò può dipendere da fattori quali la quantità di utilizzo e la corretta conservazione dei guanti.

Avviso

I guanti non devono essere indossati in ambienti in cui vi sia rischio di impigiarsi in macchinari in movimento.

Controllare la presenza di danni nei guanti prima dell'uso. In caso di danni, cessare l'uso e sostituirli con guanti nuovi. Rimuovere i contaminanti con un panno umido.

Il prodotto contiene lattice e acceleranti che potrebbero causare irritazioni. In caso di irritazione, interrompere l'uso e consultare un medico.

Un elenco delle sostanze contenute nel guanto che notoriamente provocano allergie deve essere fornito su richiesta.

Istruzioni per la conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dalla luce solare diretta.

Istruzioni per l'uso del guanto

Tenere con una mano e inserire l'altra. Quando la base del pollice raggiunge il polsino del guanto iniziare ad aprire la mano inserirna il guanto. Tirare il polsino del guanto verso il polso per coprire quanta più pelle possibile e fissarlo.

Fissare un guanto al polso. Rimuovere il guanto tirandolo via dal corpo.

Prestaties voor tussengedesign design			
Afslijting	4	(Max 4)	
Snede	1	(Max 5)	
Scheur	2	(Max 4)	
Gat	1	(Max 4)	
TMD Sneede (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

EN407:2020,
Beperkte vlamverspreiding=X (0-4), Contactwarmte= 1 (0-4), Convectieve warmte= X (0-4), Stralingswarmte = X (0-4), Kleine spatten gesmolten metaal = X (0-4), Grote spatten gesmolten metaal = X (0-4)

EN511:2006
Convectie Koude=2(0-4), Contact=2 (0-4), Water penetratie=1 (X-1)

Instructies voor het gebruik

Beschermende handschoenen voor alle doeleinden, zonder chemische, microbiologische of elektrische gevaren.

Aangezien dit product geen bescherming biedt tegen vlammen, mogen de handschoenen niet in contact komen met open vuur. De handschoenen beschermen tegen contacthitte van maximaal 100°C gedurende niet meer dan 15 seconden.

De handschoen kan haar isolerende eigenschappen verliezen als ze nat wordt. Bij handschoenen met twee of meer lagen weerspiegelt de algemene classificatie niet noodzakelijk de prestaties van de buitenste laag. Bij de selectie van een handschoen die tegen koude beschermt, moet met verschillende parameters rekening worden gehouden, zoals de omgeving, de individuele omstandigheden en het beroep.

Aangegeven beschermingsniveaus gelden alleen voor de handpalm.

Handschoenen verliezen hun mechanische eigenschappen tot 5 jaar lang niet. Dit kan afhangen van factoren zoals de gebruiksfrequentie en de correcte opslag van de handschoenen.

Waarschuwing

Handschoenen mogen niet worden gedragen wanneer het risico bestaat dat ze verstrikt raken in bewegende machines.

Controleer de handschoenen op schade vóór het gebruik. Indien deze beschadigd zijn, moet u het gebruik stoppen en ze vervangen door nieuwe handschoenen. Verwijder vervuilde stoffen met een vochtige doek.

Het product bevat latex en versnellers die irritatie kunnen veroorzaken.

In geval van irritatie, moet u het gebruik stoppen en medisch advies inroepen.

Een lijst van stoffen in de handschoen waarvan bekend is dat zij allergiën veroorzaken, zal op verzoek worden verstrekt.

Opslaginstructies

Opslaan op een koele, droge plaats uit de buurt van vorst en direct zonlicht.

Aan- en uittrekken

Houd met een hand vast en steek de andere er in. Als de onderkant van uw duim de manchet van de handschoen bereikt, spreid dan uw vingers en steek uw hand in de handschoen. Trek de manchet naar de pols om zoveel mogelijk huid te bedekken en de handschoen vast te zetten.

Knijp één handschoen vast aan de pols. Verwijder de handschoen door deze van uw lichaam af te trekken.

MCR

SAFETY

Europe

UK

CA

i

CE

BG

Български

Нотифициран орган:
SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland,
Notified Body Number (0598)

Модел(и):
В съответствие с/с/съ:
WL1089ND
EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020,
EN511:2006

Налични размери
6 (XS) - 12 (XXXL)

Производителност за междинен дизайн

EN388:2016+A1:2018, EN407:2020, EN511:2006

EN407:2020,
Ограничено разпространение на пламъците=X (0-4), Топлина при контакт= 1 (0-4), Топлина при съвързване = X (0-4), Излъчвана топлина = X (0-4), Малки пръски разтопен метал = X (0-4), Големи пръски разтопен метал = X (0-4)

X=Няма тест

EN511:2006
Конвективна студена=2(0-4), свържете се с студена=2 (0-4), вода за проникване=1 (X-1)

Ръководство за употреба

Универсална защитна ръкавица за употреба без химически, microbiological или електрически опасности.

Тъй като този продукт не предлага защита от пламъци, ръкавиците не трябва да влизат в контакт с открит пламък. Ръкавиците предпазват от контактна топлина с максимална температура 100°C за не повече от 15 секунди.

Ръкавицата може да загуби изолационните си свойства, когато се намокри. Ръкавици с два или повече слоя Общата класификация не отразява непременно характеристиките на най-външния слой. В процеса на избор на ръкавица, която предпазва от студ, трябва да се вземат предвид няколко параметъра, като например околната среда, индивидуалните условия и професията.

Завезните нива на защита се отнасят само за дланта.

Ръкавиците не губят механичните си свойства в продължение на до 5 години. Това може да зависи от фактори като количеството на употреба и при условие че ръкавиците се съхраняват правилно.

Предупреждение

Ръкавиците да се носят само когато няма риск да бъдат уловени в движещо се оборудване.

Проверете ръкавиците за дефекти и повреди преди употреба. При наличие на такива, преустановете употребата и сменете с нова ръкавица. Отстранете замърсяването с налягане на парче плат.

Продуктът съдържа латекс и катализатори, които могат да причинят дразнене. В случай на дразнене, преустановете употребата и потърсете съвет от лекар.

При поносване трябва да се предостави списък със субстанции, съдържащи се в ръкавицата, за които е известно, че причиняват алергии.

Инструкции за съхранение

За съхранение на хладно и сухо място, без скреки и пряка слънчева светлина.

Поставяне и сваляне

Хванете с една ръка и вкарайте другата. Когато основата на палеца Ви достигне маншета на ръкавицата, започнете да развръщате пръсти и вкарайте пръстите си в ръкавицата. Издърпайте маншета на ръкавицата към китката, за да покритие възможно най-много кожа и подсигурете ръкавицата.

Хванете с пръсти едната ръкавица при китката. Отстранете ръкавицата, като издърпате от тялото си.

MCR

SAFETY

Europe

UK

CA

i

CE

MT

Malti

Korp Innotifikat:
SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, Notified
Body Number (0598)

Mudell(i):
Konformi Ma':
WL1089ND
EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020,
EN511:2006

Daqsijiet Disponibbli
6 (XS) - 12 (XXXL)

Дawn i-ingwanti protettivi jissodisfaw ir-rikwiziti essenzzjali tar-Regolament (UE) 2016/425.

Prestazzjonij Għal Disinn Intermedju			
Brix	4	(Maks. 4)	
Qtugħ Minn Xifarf	1	(Maks. 5)	
Tqirir	2	(Maks. 4)	
Tqiegħ	1	(Maks. 4)	
Qtugħ Minn Xifarf (EN ISO 13997)	X	(A-F)	

EN407:2020,
Firxa limitata ta' fjammi=X (0-4), Shana Meta Tmiss Ma' Xi Oggett= 1 (0-4), Shana Konvettiva= X (0-4), Shana Minn Radjazzjoni = X (0-4), Tixrid Zghir Ta' Metall Mahlul = X (0-4), Tixrid Kbir Ta' Metall Mahlul = X (0-4)

EN511:2006
Konvettiva=2(0-4), Kuntatt Kiesah=2 (0-4), Penetrazzjoni ilma=1 (X-1)

X=L-Ebda Test

Istruzzjonij għall-Użu

I-l-ingwanta protettiva għall-iskop kollu għall-użu mingħajr perikli kimiċi, mikrobijoloġiċi jew elettriki.

Peress li dan il-prodott ma joffrix protezzjoni kontra l-fjammi, l-ingwanti m'għandhomx jiġu f'kuntatt ma' fjammi miknufa. I-l-ingwanti jiproteġu kontra s-shana tal-kuntatt għal massimu ta' 100°C għal mhux aktar minn 15-il sekonda.

I-l-ingwanta tista' tinfelx il-proprietajiet tagħ li "insulazzjoni tagħha meta ssir imxarba. Ingwanti b'fjammi saffij jew aktar il-klassifikazzjonij ġenerali mhux b'fjammi tiffirfiet i prestatzjonij tas-saft ta' b'arra. Għandhom jiġu kkunsidrati diversi parametri fil-proċess tal-għażla ta l-ingwanti li jiproteġi kontra l-kessa, b'ħall-ambjent, il-kundizzjonijiet individwali u l-okkupazzjoni.

Il-livelli ta' protezzjoni mill-tuba japplikaw biss għall-pala.

I-l-ingwanti mhux se jiġfjfu l-proprietajiet mekkanici tagħhom sa 5 snin. Dan jista' jkun dipendenti fuq fatturi b'ħall-ammont ta' użu u sakemm l-ingwanti jinħażnu b'mod korrett.

Twissja

I-l-ingwanti m'għandhomx jintlbu meta jkun hemm riskju li persuna tista' tingqabad minn partijiet ta' magna li jkunu qed jiċċaqunq.

I-l-ingwanti l-ingwanti għal li hseara qabel ma jtuqunq.

Jekk ingwanta jkun filha l-hseara, jekk jogħġbok tkompli tuqunq u iħdilha ma' wahda għida. Nehhi l-kontaminanti minn l-ħaruta niedja.

Il-prodott fil-hi-latex u catalysts li jistgħu jikkawżaw irritazzjoni.

F'każ ta' irritazzjoni, tkompli tuqunq u fitteq parir mediku.

Lista ta' sustanzi li jinsabu fil-ingwanti li huma magħrufa li jikkawżaw allergiji se tiġi pprovduta mill-tiġi mill-tuba.

Istruzzjonij dvar il-hażna

Aħżen l'owst rikru i xott, i b'ogħod minn postijiet fejn il-temperaturi jinżju taħt iż-zero u l'ogħod minn xemx diretta.

Nf Tlihsija u Tlihsija

Zomm b'li wahda u dħallil l-oħra. Meta n-naha t'fiesel tas-saba' l-kbir jiħaq il-bidu tal-ingwanti (cuff), idha firx subgħaj u dħallil idha fil-ingwanta. Iġbed il-cuff tal-ingwanta lejn il-poġ b'liex tghatti kemm jista' jkun għid u suskka l-ingwanta.

Oqros ingwanta wahda fil-polz. Nehhi l-ingwanta bilil tiġbed lil hemm minn għisnek.

MCR

SAFETY

Europe

	PT Português	 
Organismo notificado:	SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, Notified Body Number (0598)	
Modelo(s): Em conformidade com:	WL1089ND EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020, EN511:2006	
Tamanhos disponíveis:	6 (XS) - 12 (XXXL)	
Estas luvas de segurança cumprem essencialmente os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425.		

Desempenho para design intermédio	EN388:2016 +A1:2018 EN511:2006	
Desgaste	4 (Máx. 4)	
Corte por lâmina	1 (Máx. 5)	
Rutura	2 (Máx. 4)	
Perfuração	1 (Máx. 4)	
TDM Corte por lâmina (EN ISO 13997)	X (A-F)	4121X
EN407:2020,		
Propagação de chama limitada=X (0-4), Calor por contacto= 1 (0-4), Calor por convecção= X (0-4), Radiação térmica = X (0-4), Pequenas projeções de metal líquido = X (0-4), Grandes projeções de metal líquido = X (0-4)		
EN511:2006		
Convectiekoude=2(0-4), Contact=2 (0-4), Water penetratie=1 (X-1)		X=Sem testes

Instruções de utilização

Luva de proteção para todos os fins, para utilização sem riscos químicos, microbiológicos ou eléctricos.

Uma vez que este produto não oferece proteção contra chamas, as luvas não devem entrar em contacto com chamas nuas. As luvas protegem contra o calor de contacto até um máximo de 100°C durante no mais de 15 segundos.

A luva pode perder as suas propriedades de isolamento se ficar molhada. Nas luvas com duas ou mais camadas, a classificação geral não reflecte necessariamente o desempenho da camada mais externa. Devem ser considerados vários parâmetros no processo de seleção de uma luva que proteja contra o frio, tais como o ambiente, as condições individuais e a ocupação.

Os níveis de proteção indicados aplicam-se apenas à palma da mão.

As luvas não perderão as suas propriedades mecânicas durante um período máximo de 5 anos. Isto pode depender de factores como a quantidade de utilização e desde que as luvas sejam armazenadas corretamente.

Atenção

As luvas não devem ser utilizadas em situações nas quais exista risco de enfiamento em máquinas com peças em movimento.

Antes de utilizar, verifique se existem danos nas luvas. Caso existam danos, interrompa a utilização e substitua por luvas novas.

O produto contém latex e aceleradores que podem causar irritação. Caso ocorra irritação, interrompa a utilização e procure cuidados médicos.

Mediante pedido, será fornecida a lista de substâncias contidas nas luvas que podem causar alergias.

Instruções para armazenamento

Guardar num local fresco, seco e afastado de gelo e luz solar direta.

Usar e retirar

Segure com uma mão e insira a outra. Quando a base do polegar alcançar o punho da luva comece a abrir os dedos e a inserir a mão na luva. Puxe o punho da luva em direção ao pulso para cobrir o máximo de pele possível e prender a luva.

Segure no pulso de uma luva. Retire a luva, afastando-a da mão.



	SL Slovenščina	 
Priглаšeni organ:	SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, Notified Body Number (0598)	
Model(i): Skladno s/z:	WL1089ND EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020, EN511:2006	
Razpoložljive velikosti:	6 (XS) - 12 (XXXL)	
Te zaščitne rokavice zadoščajo osnovnim zahtevam Uredbe (EU) 2016/425.		

Zmogljivost vmesne zasnov	EN388:2016 +A1:2018 EN511:2006	
Obraza	4 (Največ 4)	
Rez z rezilom	1 (Največ 5)	
Trganje	2 (Največ 4)	
Predabnjanje	1 (Največ 4)	
TDM Rez z rezilom (EN ISO 13997)	X (A-F)	4121X
EN407:2020,		
Omejeno širjenje plamena=X (0-4), Stik z vročino= 1 (0-4), Konvekcijska vročina= X (0-4), Sevalna vročina = X (0-4), Majhen pljuski topljene kovine = X (0-4), Velika pljuski topljene kovine = X (0-4)		
EN511:2006		
Konvekcijsko=2(0-4), Kontakt=2 (0-4), Voda Penetracija=1 (X-1)		X=Brez preizkusa

Navodila za uporabo

Univerzalna zaščitna rokavica za uporabo brez kemičnih, mikrobioloških ali električnih tveganj.

Ker ta izdelek ne zagotavlja zaščite pred plameni, rokavice ne smejo priti v stik z odprtim ognjem. Rokavice ščitijo pred toploto v stiku za največ 100 °C za največ 15 sekund.

Rokavice lahko izgubi svoje izolacijske lastnosti, če postane mokra. Pri rokavicah z dvema ali več plastimi splošna razvrstitev ne odraža nujno zmogljivosti najbolj oddaljene plasti. Pri izbiri rokavice, ki ščiti pred mrazom, je treba upoštevati več parametrov, kot so okolje, pogoji posameznika in poklic.

Navedene ravni zaščite veljajo samo za dlan.

Rokavice ne izgubijo svojih mehanskih lastnosti do 5 let. To je lahko odvisno od dejavnikov, kot sta količina uporabe in pravilno shranjevanje rokavic.

Opozorilo

Rokavici ni dovoljeno nositi, kjer obstaja tveganje ujetja v premikajoče se stroje. Pred uporabo preverite, ali so rokavice poškodovane. Če so poškodovane, prenehajte z uporabo in jih zamenjajte z novimi. Odstranite onesnaževalce z vlažno krpo.

Izdelek vsebuje lateks in kemične pospeševalce, ki lahko povzročajo draženje. Če pride do draženja, prenehajte uporabo in zdravniško pomoč.

Na zahtevo vam bomo posredovali seznam snovi v rokavici, za katere je znano, da povzročajo alergije.

Navodila za shranjevanje

Hranite jih v hladnem suhem prostoru, proč od toplote in neposredne sončne svetlobe. Nadevanje in snemanje

Rokavico pramite z eno roko in vanjo vstavite drugo. Ko dno palca doseže manšeto rokavice, začnite širiti prste in vstavite roko v rokavico. Manšeto rokavice potegnite proti zapestju, da pokrijete čim več kože in namestite rokavico.

Stisnite eno rokavico v zapestju. Odstranite rokavico tako, da jo potegneta stran od roke.



	DA Dansk	 
Bemyndiget organ :	SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, Notified Body Number (0598)	
Modeller : Overholder :	WL1089ND EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020, EN511:2006	
Tilgængelige størrelser:	6 (XS) - 12 (XXXL)	
Disse sikkerhedshandsker opfylder hovedkravene i forordning (EU) 2016/425.		

Testresultater for midlertidigt design	EN388:2016 +A1:2018 EN511:2006	
Slidmodstand	4 (Maks. 4)	
Skærfæsthed	1 (Maks. 5)	
Rivfæsthed	2 (Maks. 4)	
Punkteringsmodstand	1 (Maks. 4)	
TDM Skærfæsthed (EN ISO 13997)	X (A-F)	4121X
EN407:2020,		
Begrænset flammespredning=X (0-4), Kontaktvarme= 1 (0-4), Åben ild= X (0-4), Strålingsvarme = X (0-4), Dråber metal = X (0-4), Flydende metal = X (0-4)		
EN511:2006		
Konvektiv=2(0-4), Kontakt=2 (0-4), Vandgennemtrængning=1 (X-1)		X=Nem testet

Brugsanvisning

Beskyttelseshandske til alle formål uden kemiske, mikrobiologiske eller elektriske farer. Da dette produkt ikke beskytter mod flammer, må handskerne ikke komme i kontakt med åben ild. Handskerne beskytter mod kontaktvarme på maks. 100 °C i højst 15 sekunder.

Handsken kan miste sin isoleringsevne, hvis den bliver våd. Handsker med to eller flere lag - den samlede klassificering afspejler ikke nødvendigvis ydeevnen i det yderste lag. Flere parametre skal tages i betragtning i forbindelse med valg af en handske, der beskytter mod kulde, f.eks. miljø, individuelle forhold og beskæftigelse.

De angivne beskyttelsesniveauer gælder kun for håndfladen.

Handsker mister ikke deres mekaniske egenskaber i op til 5 år. Dette kan afhænge af faktorer som f.eks. mangden af brug, og om handskerne opbevares korrekt.

Advarsel

Handskerne bør ikke anvendes, hvor der er risiko for at hænge fast i bevægelige maskindele.

Tjek handskerne for skader før brug. Hvis de er beskadigede, skal enhver brug afbrydes, og handskerne skal udskriftes. Fjern snavs med en fugtig klud.

Produktet indeholder latex og relaterede stoffer, som kan give hudirritation. I tilfælde af hudirritation skal du ophøre med at bruge produktet, og du skal søge læge.

Du kan få en liste over stoffer i handsken, som vides at forårsage allergi, på anmodning. Instruktøren vedr. opbevaring

Opbevares på et køligt, tørt sted uden frost og direkte sollys.

Sådan tages produktet på og af

Hold produktet med den ene hånd, og stik den anden hånd i produktet. Når starten af tommefingeren når handskens kant handsken, skal du sprede fingrene og stik hånden helt i handsken. Træk handskens kant mod håndledet for, at dække så meget hud som muligt og sætte handsken ordentligt på.

Klem handsken om håndledet. Handsken tages af ved, at trække den af hånden i kanten.



EE
Eesti

Teavitatud asutus: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland,
Notified Body Number (0598)

Mudel(id): WL1089ND

Vastavus : EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020,
EN511:2006

Saadavalolevad suurused: 6 (XS) - 12 (XXXL)

Need kaitsekindad vastavad regulatsiooni (EL) 2016/425 olulistele nõuetele.

Jõudluse tavalise disainilahenduse korral	EN388:2016 +A1:2018 EN511:2006	
Abrasioon	4 (Maks. 4)	
Sisselõikamine	1 (Maks. 5)	
Rebend	2 (Maks. 4)	
Auk	1 (Maks. 4)	
TDM Sisselõige (EN ISO 13997)	X (A-F)	4121X
EN407:2020,		
Piiratud leegi levik=X (0-4), Kontaktkiirus= 1 (0-4), Konvektiivsoojus= X (0-4), Kiirgussoojus = X (0-4), Väiksed sulametaliprismed = X (0-4), Suured sulametaliprismed = X (0-4)		
EN511:2006		
Konvektiivse külma=2(0-4), Külme=2 (0-4), Vee sissetungimine=1 (X-1)		X=Test puudub

Kasutusjuhised

Univeraalne kaitsekinnas kasutamiseks ilma keemiliste, mikrobioloogiliste või elektriliste ohtudega.

Kuna see toode ei paku kaitset leegi eest, ei tohi kindad puutuda kokku lahtise leegiga. Kindad kaitsevad kontaktkiirguse eest maksimaalselt 100 °C kuni 15 sekundit jooksul. Märjaks saades võivad kindad kaotada oma isolatsioonivõimesed. Kahe või enama kihiga kinnaste üldine klassifikatsioon ei pruugi kaitseda kõige välimine kiht. Külma eest kaitsva kinda valikul tuleb arvesse võtta mitmeid parameetreid, näiteks keskkond, individuaalsed tingimused ja amet.

Väidetud kaitsevõime kehtivad ainult peopesa kohta.

Kindad ei kaota oma mehaanilisi omadusi kuni 5 aasta jooksul. See võib sõltuda sellistest teguritest nagu kasutuskoos ja kinnaste nõuetekohane säilitamine.

Hooldus

Kindaid ei tohi tunda, kui esineb liikuvate masinuosade külge kinnijäämise oht. Enne kasutamist kontrollige kindaid kahjustuste suhtes. Kahjustuste korral lõpetage kasutamine ja asendage uue kindaga. Eemaldage mustus niiske lapiga.

Toode sisaldab lateksi ja kiirradiavaid aineid, mis võivad põhjustada ärritust. Ärrituse korral lõpetage kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Selliste kinnaste sisalduvate keemiliste ainetega nimekirja, mis teadaolevalt võivad põhjustada allergiat, on saadaval nõudmisel.

Hoidmisjuhised

Hoida jahedas kuivas kohas, eemal otsestest päikesevalgusest ja külmast.

Kättepajade ja käest võtmine

Hoidke kindast ühe käega kinni ja pange teine käsi kindasse. Kui teie sõrme alaosa jõuab kinda sisse, hakake sõrmi laiali sirutama ja pange käsi kindasse. Tõmmake kinda kaelsest, et katta nippaju nahka kui võimalik ja kinnitage kaelus.

Sobitage kinnas vastu ranget. Kinda eemaldamiseks tõmmake seda kehast eemale.



	HU Magyar	 
Értécsített tesztület:	SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, Notified Body Number (0598)	
Modell szám(ok): Megfelel a következőknek:	WL1089ND EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020, EN511:2006	
Elérhető méretek:	6 (XS) - 12 (XXXL)	
Ezek a védőkesztyűk megfelelnek a 2016/425 (EU) számú rendelet alapvető követelményeinek.		

Köztes terv teljesítménye	EN388:2016 +A1:2018 EN511:2006	
Horzolás	4 (Max 4)	
Vágás	1 (Max 5)	
Szakadás	2 (Max 4)	
Szúrás	1 (Max 4)	
TDM Vágás (EN ISO 13997)	X (A-F)	4121X
EN407:2020,		
Korlátozott lángterjedés=X (0-4), Közvetlen hohatás= 1 (0-4), Konvekciós hőátvitel= X (0-4), Sugárzó hő = X (0-4), Kisméretű fémolvadék-cseppek = X (0-4), Nagyméretű fémolvadék-cseppek = X (0-4)		
EN511:2006		
Konvektiv=2(0-4), Kapcsolat=2 (0-4), Víz behatolás=1 (X-1)		X=Nem tesztelt

Használati utasítások

Vegyi, mikrobiológiai vagy elektromos veszélyeket nem tartalmazó, minden célra használható védőkesztyű.

Mivel ez a termék nem nyújt védelmet a lángok ellen, a kesztyű nem érintkezhet nyílt lánggal. A kesztyű legfeljebb 15 másodpercig véd a legfeljebb 100°C-os érintkezési hő ellen.

A kesztyű elveszítheti szigetelő tulajdonságait, ha nedves lesz. A két vagy több rétegű kesztyű esetében az általános osztályozás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. A hideg ellen védő kesztyű kiválasztásakor több paramétert is figyelembe kell venni, például a környezetet, az egyéni körülményeket és a foglalkozást. A megadott védelmi szintek csak a tenyerre vonatkoznak.

A kesztyűk akár 5 évig nem veszítik el mechanikai tulajdonságaikat. Ez olyan tényezőktől függhet, mint a használat mennyisége és a kesztyű megfelelő tárolása.

Figyelem

Tilos a kesztyű viselése olyan helyen, ahol fennáll a mozgó gépkomatrészek általi becsapódás kockázata.

Használat előtt ellenőrizze a kesztyűk épségét. Ha sérült, ne használja, hanem cserélje ki új kesztyűre. A szennyezett kesztyűt nem kondíciót állóítsa el.

A termék gumitalékat és kőésgyorsítókat tartalmaz, amelyek irritációt okozhatnak. Bőrirritáció esetén hagyja abba a termék használatát és forduljon orvoshoz.

Kérésre rendelkezésre bocsátjuk a kesztyű azon alkotórészeinek listáját, amelyek ismert allergének.

Tárolási utasítások

Hűvös, száraz helyen, fagytól és közvetlen napfénytől védve tárolja.

Felvétel és levétel

Fogja meg az egyik kezével, majd helyezze be a másikat. Amikor hüvelykujjának töve eléri a kesztyű mandzsettáját, kezdje el kitérjeszteti az ujjait és húzza fel rájuk a kesztyűt. Húzza a kesztyű mandzsettáját a csuklója felé, hogy a lehető legnagyobb bőrfelületet letakarja, és rögzítse a helyére.

Csípje össze az egyik kesztyűt a csuklójánál. Húzza le a kesztyűt a kezéről.



	LV Latviski	 
Informētā iestāde:	SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, Notified Body Number (0598)	
Modelis(-i) : Atbilst:	WL1089ND EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020, EN511:2006	
Pieejamie izmēri:	6 (XS) - 12 (XXXL)	
Šie aizsargcimdi atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām.		

Pusfabrikāta veiktspēja	EN388:2016 +A1:2018 EN511:2006	
Nobrazums	4 (Maks. 4)	
Sagriešana ar asmeni	1 (Maks. 5)	
Pisums	2 (Maks. 4)	
Caurduršana	1 (Maks. 4)	
Sagriešana ar asmeni (EN ISO 13997)	X (A-F)	4121X
EN407:2020,		
Ierobežota liesmas izplatība=X (0-4), Saskares karstums= 1 (0-4), Konvekcijs silums= X (0-4), Izstarotais silums = X (0-4), Mazas kustoša metala š akatas = X (0-4), Lielas kustoša metala š akatas = X (0-4)		
EN511:2006		
Konvektiv=2(0-4), Kontaktinformācija=2 (0-4), ūdens caurlaides=1 (X-1)		X=Nā pārbaudes

Lietošanas instrukcija

Univeršāli aizsargcimdi lietošanai bez ķīmiskiem, mikrobioloģiskiem vai elektriskiem apdraudējumiem.

Tā kā šis izstrādājums nenodrošina aizsardzību pret liesmām, cimdi nedrīkst nonākt saskārē ar atklātu liesmu. Cimdi aizsargā pret saskares karstumu, kas nepārsniedz 100 °C, ne ilgāk kā 15 sekundes.

Cimdi var zaudēt izolācijas īpašības, ja tie kļūst mitri. Cimdi ar diviem vai vairāk slāņiem, kuru kopējā klasifikācija ne vienmēr atspoguļo visaugstākā slāņa veiktspēju.

Izvēloties cimdus, kas aizsargā pret aukstumu, jāņem vērā vairāki parametri, piemēram, vide, individuālie apstākļi un nodarbošanās.

Norādītie aizsardzības līmeņi attiecas tikai uz plaukstas.

Cimdi nezaudē savas mehāniskās īpašības līdz pat 5 gadiem. Tas var būt atkarīgs no tādiem faktoriem kā lietošanas intensitāte un cimdus pareiza uzturēšana.

Brīdinājums

Cimdus nedrīkst vilkt, ja pastāv risks ieraut kustīgos mehāniskos.

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai cimdi nav bojāti. Ja cimdi ir bojāti, pārtrauciet to lietošanu u nomainiet ar jauniem cimdium. Nepiemēti piesargjumi ar mitru drāniņu.

Izstrādājums satur lateksu un katalizatorus, kas var izraisīt kairinājumu. Kairinājuma gadījumā pārtrauciet lietošanu un meklējiet medicīnisko palīdzību.

Pēc pieprasījuma tiek sniegts saraksts ar cimdā esošajām vielām, kuras var izraisīt alerģiju.

Uzturēbašanas norādījumi

Uzglabājiet vēsā, sausā, nesasalstošā vietā, kas nav tiešos saules staros.

Uzturēšana un novikšana

Turiet ar vienu roku un ievielciot otru roku. Kad tikša pamatte sasniedz cimdā aprocas dalu, izpletiet pirkstus un ievielciot roku cimdā. Velciet cimdā aprocas dalu virzienā uz plaukstas locitavu, lai pārkārtu pēc iespējas vairāk ādas un cimdus pļauktos.

Paveiciet vienu cimdū pie plaukstas lociņavas. Novielciet cimdū, atvelciot to no ķermēņa.



	RO Română	 
Organism de reglementare:	SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, Notified Body Number (0598)	
Model(e): Produs conform cu:	WL1089ND EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN407:2020, EN511:2006	
Dimensiuni disponibile:	6 (XS) - 12 (XXXL)	
Aceste mănuși de protecție îndeplinesc cerințele esențiale ale Regulamentului (EU) 2016/425.		

Performanță pentru design intermediar	EN388:2016 +A1:2018 EN511:2006	
Abraziune	4 (Max 4)	
Tăiere cu lama	1 (Max 5)	
Rupere	2 (Max 4)	
Perforare	1 (Max 4)	
TDM Tăiere cu lama (EN ISO 13997)	X (A-F)	4121X
EN407:2020,		
Răspândire limitată a flăcării=X (0-4), Caldura de contact= 1 (0-4), Caldura convectivă= X (0-4), Caldura radiantă = X (0-4), Împrosări mici cu metal incins = X (0-4), Împrosări mari cu metal incins = X (0-4)		
EN511:2006		
Convectivă la rece=2(0-4), A lua la rece=2 (0-4), A lua la rece=1 (X-1)		X=Fără test

Instrucțiuni de utilizare

Mănușa de protecție universală pentru utilizare fără pericole chimice, microbiologice sau electrice.

Deoarece acest produs nu oferă protecție împotriva flăcărilor, mănușile nu trebuie să intre în contact cu flacăra goală. Mănușile protejează împotriva căldurii de contact pentru o temperatură de maximum 100°C timp de cel mult 15 secunde.

Mănușa își poate pierde proprietățile de izolare atunci când devine umedă. Mănușile cu două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța stratului cel mai îndepărtat. În procesul de selecție a unei mănuși care protejează împotriva frigului trebuie luați în considerare mai mulți parametri, cum fi mediul, condițiile individuale și ocupația.

Nivelurile de protecție declarate se aplică numai la palmă.

Mănușile nu își vor pierde proprietățile mecanice timp de până la 5 ani. Acest lucru poate depinde de factori precum cantitatea de utilizare și condiția ca mănușile să fie depozitate corect.

Atenționare

Mănușile nu trebuie să fie purtate în cazul în care există riscul de prindere a membrilor în piese mobile ale echipamentelor.

Înainte de utilizare, asigurăți-vă că mănușile nu sunt deteriorate. Dacă mănușile sunt deteriorate, întrerupeți utilizarea acestora și folosiți mănuși noi. Îndepărtați contaminanții cu o lavetă umedă.

Produsul conține latex și agenți de accelerare care pot provoca irita